


# Le sabotage du front de mer

## Localisation



Parcelles au delà du chemin des douaniers.  
Celle de droite est concernée par notre alerte au sabotage (Pour l'instant).

# Etat des lieux avant travaux côté chemin des douaniers



Une haie végétale permettait avant aux promeneurs et aux douaniers de voir la mer.

## Face mer et fond de parcelle



Remarquons côté mer la haie végétale et la proximité dangereuse de la falaise.  
La partie latérale de la bâtisse est encore plus proche du vide.

# Traitement du fond de parcelle et crête de la falaise



La tranchée au ras des arbres et en crête de falaise est réalisée sans avis compétants.

# Traitement du fond de parcelle et crête de la falaise



Muret implanté au ras des arbres,  
sans tenir compte de la structure géologique de la falaise, ni du mode de consolidation.

Malgré les dangers le permis de construire est accordé



Remarquons l'état de la falaise sur la partie latérale de la bâtisse.  
Quid de l'étude géologique du site ?

# Nouvelle vision à partir du chemin des douaniers



Sympathique bandeau à base de béton.  
Les douaniers ne sont plus là pour voir ça,  
et les pratiquants du chemin eux, ne voient plus rien.

# Bunker en sous sol



Une belle réalisation en milieu de parcelle sans avis de qui que ce soit.